

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL SEÑALAMIENTO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN EL EDIFICIO  
DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

## EDIFICIO PRINCIPAL PLANTA BAJA


- ACCESO Y SALIDA DE EMERGENCIA 1 (HACIA LA PLAZA CIVICA)




- ACCESO Y SALIDA DE EMERGENCIA 2 (HACIA EL ESTACIONAMIENTO)



- COORDINACION GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA



- PASILLO DE LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## EDIFICIO PRINCIPAL PLANTA ALTA

- ESCALERAS Y PASILLO DE EDIFICIO PRINCIPAL



- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



- OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN



## EDIFICIO ANEXO 1

### COORDINACIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES Y DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

- COORDINACIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES FORMADORAS DOCENTES



- DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



EDIFICIO  
ANEXO 2  
DIRECCION DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y SCI

- ACCESO Y SALIDA DE EMERGENCIA PRINCIPAL



- ACCESO Y SALIDA DE EMERGENCIA SECUNDARIA




## EDIFICIO ANEXO 3

### DIRECCION DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO A ESCUELAS Y ARCHIVO

- DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
- DIRECCIÓN DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO ESCUELAS Y ARCHIVO



- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



## EDIFICIO ANEXO 4

- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES



- DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS

