

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL SEÑALAMIENTO DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN EL EDIFICIO
DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE QUINTANA ROO

EDIFICIO PRINCIPAL
PLANTA BAJA


- ACCESO Y SALIDA DE EMERGENCIA 1 (HACIA LA PLAZA CIVICA)




- ACCESO Y SALIDA DE EMERGENCIA 2 (HACIA EL ESTACIONAMIENTO)



- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA



- PASILLO DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EDIFICIO PRINCIPAL PLANTA ALTA


- ESCALERAS Y PASILLO DE EDIFICIO PRINCIPAL



- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



- OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN




EDIFICIO ANEXO 1

- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR



- DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



EDIFICIO ANEXO 2

DIRECCION DE ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y SCI

- ACCESO Y SALIDA DE EMERGENCIA PRINCIPAL



- ACCESO Y SALIDA DE EMERGENCIA SECUNDARIA




EDIFICIO ANEXO 3

DIRECCION DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO A ESCUELAS Y ARCHIVO



- DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL



- DIRECCIÓN DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO ESCUELAS Y ARCHIVO



- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



EDIFICIO ANEXO 4

- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES



- DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS

